

平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

現況検査チェックシート
(木造(鉄骨造も含む)・戸建住宅)

(基本情報)

検査対象住宅	(住宅所有者)			様邸
	(所在地)			
検査依頼主	(会社名・担当者)			
現況検査立会者	(会社名・担当者)			
構造	<input type="checkbox"/> 木造	<input type="checkbox"/> S造	階数	地上 階、地下 階
建築時期	<input type="checkbox"/> S、	<input type="checkbox"/> H 年	延床面積	. m ²

検査事業者 名称			
氏名	印		
既存住宅状況調査技術者	実施講習 機関名	実施講習機関 の登録番号	修了証明書 番号
登録インスペクター	講習 団体名	講習団体 登録番号	番号 またはID
建築士の 場合	資格	() 建築士 () 登録	第 号
	建築士事務所	() 建築士事務所 () 知事登録	第 号
	建築士事務所名		
建築施工 管理技士 の場合	資格	() 建築施工管理技士 2級の場合の種別 ()	合格証明番号
	事業所*	() 許可 建設業登録	第 号
	事業所名*		
連絡先			
インスペクターについて	<input type="checkbox"/> やむを得ない理由により既存住宅状況調査技術者又は登録インスペクターによる実施ができない(既存住宅状況調査技術者・登録インスペクター欄の記入不要:下記に理由を記入) *予め支援室の承認を得た建築士が実施する必要があります。 理由:		
現況検査日時	平成 年 月 日(天候)		
	: ~ :		
検査の結果	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)		

※該当のない場合は記入不要

本現況検査チェックシートを印刷する際は、白黒印刷で構いません。

(目次)

	頁	部位	
A 外部	1	【1】	基礎（構造）
	2	【2】	外壁・軒裏（構造・雨水）
	3	【3】	屋根（雨水）
	3	【4】	バルコニー（構造・雨水）
B 内部	4	【5】	天井・小屋組・梁（構造）／天井・小屋組（雨水）
	5	【6】	内壁・柱（構造）／内壁（雨水）
	6	【7】	床（構造）
	6	【8】	土台・床組（構造）
	7	【9】	基礎（構造）
	8	【10】	設備配管【給水・給湯管】
	8	【10】	設備配管【排水管】
	8	【10】	設備配管【換気ダクト】
C	9		オプション
	9		オプション検査 非破壊検査機器による検査

※確認の程度の区分の凡例（第3面以降の確認欄の凡例）

- ① 「すべてまたはほとんどが確認できた」 …… 9割以上
- ② 「過半の部分が確認できた」 …… 5割以上9割未満
- ③ 「過半の部分が確認できなかった」 …… 1割以上5割未満
- ④ 「ほとんど確認できなかった」 …… 1割未満
- ⑤ 「まったく確認できなかった」 …… 0割
- ⑥ 「点検口等から目視可能な範囲で確認できた」、又は「足場等を組んで確認した」

検査の結果	【1】基礎	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)	
-------	-------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工により補修すべき劣化事象
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【1】基礎				
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容		
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 () A外部	—	仕上げの種類の確認	<input type="checkbox"/> ア コンクリート直仕上げ <input type="checkbox"/> イ モルタル仕上げその他の塗り仕上げ <input type="checkbox"/> ウ その他の仕上げ		
		○	(1) 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される(下表に記入) a. ひび割れが確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 最大のひび割れ幅 () mm		
		○	(2) 【構造】深さ20mm以上の欠損	<input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される(下表に記入) a. 欠損が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 最大欠損の深さ () mm		
		○	(3) 【構造】コンクリートの著しい劣化	<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される(下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある c. 広範囲に及ぶ欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある		
		●	(4) 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損	<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される(下表に記入) a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面		
		●	(5) 【構造】鉄筋の露出	<input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される(下表に記入) a. 鉄筋の露出が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面		
		●	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある(下の()内を記入)		
		●	有りの場合 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()		
		備考				

検査の結果	【3】屋根	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)	【4】バルコニー	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)
-------	-------	---	----------	---

(対応欄の凡例)

- : 今回のリフォーム工事により補修すべき劣化事象
- : 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)
- : 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【3】屋根 (雨水)			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	■	(1) 【雨水】屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ	<input type="checkbox"/> ア 屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれが確認されない <input type="checkbox"/> イ 屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれが確認される a. 屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮きが確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面	
			(2) 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合(陸屋根等の場合)	<input type="checkbox"/> ア 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認されない <input type="checkbox"/> イ 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認される(下表に記入) a. 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面	
		●	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある(下の○内を記入)	
			有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 ()	
【4】バルコニー (構造・雨水)					
A外部	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【構造】支持部材(バルコニーを構成している柱・梁・根太等)、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化(ルーフバルコニー等の場合)	<input type="checkbox"/> ア 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認される(下表に記入) a. 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 最大のひび割れ幅 () mm	
●	(2) 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合		<input type="checkbox"/> ア 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合又ははがれが確認されない <input type="checkbox"/> イ 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認される a. 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面		
	有りの場合	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある(下の○内を記入)		
腐朽・腐食、蟻害		腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 ()			
備考					

検査の結果	【5】天井・小屋組・梁（構造）	劣化事象（ <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し）	【5】天井・小屋組（雨水）	劣化事象（ <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し）
-------	-----------------	---	---------------	---

(対応欄の凡例)

- ：今回のリフォーム工により補修すべき劣化事象
- ：同上（雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所）
- ：維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【5】天井・小屋組・梁（構造）			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況 B内部	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【構造】天井における下地材まで達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落	<input type="checkbox"/> ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない <input type="checkbox"/> イ 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認される（下表に記入） a. 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認された場所 ()	
		●	(2) 【構造】小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損	<input type="checkbox"/> ア 小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入） a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
		●	(3) 【構造】梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損	<input type="checkbox"/> ア 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入） a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
		●	(4) 【構造】梁の著しいたわみ	<input type="checkbox"/> ア 梁の著しいたわみが確認されない <input type="checkbox"/> イ 梁の著しいたわみが確認される（下表に記入） a. 著しいたわみが確認された場所 () b. たわみの計測値 ()	
【5】天井・小屋組（雨水）					
	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
	(構造)に記載	●	(1) 【雨水】天井の雨漏りの跡	<input type="checkbox"/> ア 天井の雨漏りの跡が確認されない <input type="checkbox"/> イ 天井の雨漏りの跡が確認される（下表に記入） a. 天井の雨漏りの跡が確認された場所 ()	
		●	(2) 【雨水】小屋組の雨漏りの跡	<input type="checkbox"/> ア 小屋組の雨漏りの跡が確認されない <input type="checkbox"/> イ 小屋組の雨漏りの跡が確認される（下表に記入） a. 小屋組の雨漏りの跡が確認された場所 ()	
	腐朽・腐食、蟻害	●	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある（下の () 内を記入）	
		有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()	
備考					

検査の結果	【6】内壁・柱 (構造)	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)	【6】内壁 (雨水)	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)
-------	-----------------	---	---------------	---

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事に補修すべき劣化事象
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【6】内壁・柱 (構造)			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況 B内部	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落	<input type="checkbox"/> ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 が確認されない <input type="checkbox"/> イ 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 が確認される (下表に記入) a. 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 が確認された場所 ()	
		●	(2) 【構造】柱・壁における6/1,000以上の傾斜 (凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線 (2m程度以上の長さのものに限る。) の鉛直線に対する角度をいう。)	<input type="checkbox"/> ア 柱・壁の著しい傾斜が確認されない <input type="checkbox"/> イ 柱・壁の著しい傾斜が確認される (下表に記入) a. 柱・壁の最も傾きがある場所 () b. 当該部分の傾斜 (/ 1,000)	
		●	(3) 【構造】柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損	<input type="checkbox"/> ア 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される (下表に記入) a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
【6】内壁 (雨水)					
	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
	(構造) に記載	●	(1) 【雨水】内壁の雨漏りの跡	<input type="checkbox"/> ア 内壁の雨漏りの跡が確認されない <input type="checkbox"/> イ 内壁の雨漏りの跡が確認される (下表に記入) a. 内壁の雨漏りの跡が確認された場所 ()	
	腐朽・腐食、蟻害	●	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある (下の () 内を記入)	
		有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()	
備考					

検査の結果	【7】床（構造）	劣化事象（ <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し）	【8】土台・床組（構造）	劣化事象（ <input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し）
-------	----------	---	--------------	---

(対応欄の凡例)

- ：今回のリフォーム工事により補修すべき劣化事象
- ：同上（雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所）
- ：維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【7】床（構造）			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【構造】 著しいひび割れ、劣化又は欠損	<input type="checkbox"/> ア 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入） a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
		●	(2) 【構造】 著しい沈み	<input type="checkbox"/> ア 著しい沈みが確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい沈みが確認される（下表に記入） a. 著しい沈みがある場所 ()	
		●	(3) 【構造】 6/1,000以上の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（2m程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。）	<input type="checkbox"/> ア 著しい傾斜が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい傾斜が確認される（下表に記入） a. 最も傾きがある場所 () b. 当該部分の傾斜 (/ 1,000)	
	B内部	腐朽・腐食、蟻害	●	(1) 【構造】 著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある（下の○内を記入）
			有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()
	【8】土台・床組（構造）				
		<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	●	(1) 【構造】 著しいひび割れ、劣化又は欠損	<input type="checkbox"/> ア 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入） a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm
		腐朽・腐食、蟻害	●	(1) 【構造】 著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある（下の○内を記入）
			有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()
	備考				

検査の結果	【9】基礎・内部 (構造)	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)	
-------	------------------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工により補修すべき劣化事象
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【9】基礎・内部 (構造)			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況 B内部	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	—	仕上げの種類の確認	①基礎に記載	
		○	(1) 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ	<input type="checkbox"/> ア ひび割れが確認されない <input type="checkbox"/> イ ひび割れが確認される (下表に記入) a. ひび割れが確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 最大のひび割れ幅 () mm	
		○	(2) 【構造】深さ20mm以上の欠損	<input type="checkbox"/> ア 欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 欠損が確認される (下表に記入) a. 欠損が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 最大欠損の深さ () mm	
		○	(3) 【構造】コンクリートの著しい劣化	<input type="checkbox"/> ア 著しい劣化が確認されない <input type="checkbox"/> イ 著しい劣化が確認される (下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面 b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある c. 広範囲に及ぶ欠損の有無 <input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある	
		●	(4) 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損	<input type="checkbox"/> ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない <input type="checkbox"/> イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される (下表に記入) a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面	
		●	(5) 【構造】鉄筋の露出	<input type="checkbox"/> ア 鉄筋の露出が確認されない <input type="checkbox"/> イ 鉄筋の露出が確認される (下表に記入) a. 鉄筋の露出が確認された場所 <input type="checkbox"/> 東面 <input type="checkbox"/> 西面 <input type="checkbox"/> 南面 <input type="checkbox"/> 北面	
		●	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	<input type="checkbox"/> ア ない <input type="checkbox"/> イ ある (下の () 内を記入)	
腐朽・腐食、蟻害	有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()		
備考					

検査の結果	【10】設備配管	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)	
-------	----------	---	--

(対応欄の凡例) ●: 今回のリフォーム工事に補修すべき劣化事象
 ■: 同上 (雨漏りの跡が確認された場合に、その対応する箇所)
 ○: 維持保全計画に将来対応の記載が認められる劣化事象

部位等		【10】設備配管【給水・給湯管】			
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【設備配管】給水管、給湯管の発錆による赤水	<input type="checkbox"/> ア 発錆による赤水が確認されない <input type="checkbox"/> イ 発錆による赤水が確認される (下表に記入)	a. 発錆による赤水が確認された場所 ()
			(2) 【設備配管】給水管、給湯管からの漏水	<input type="checkbox"/> ア 漏水が確認されない <input type="checkbox"/> イ 漏水が確認される (下表に記入)	a. 漏水が確認された場所 ()
【10】設備配管【排水管】					
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
劣化状況	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【設備配管】排水の滞留	<input type="checkbox"/> ア 排水の滞留が確認されない <input type="checkbox"/> イ 排水の滞留が確認される (下表に記入)	a. 排水の滞留が確認された場所 ()
			(2) 【設備配管】排水管の漏水	<input type="checkbox"/> ア 排水管の漏水が確認されない <input type="checkbox"/> イ 排水管の漏水が確認される (下表に記入)	a. 漏水が確認された場所 ()
【10】設備配管【換気ダクト】					
A外部 B内部	確認欄※	対応	検査項目	確認内容	
	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	○	(1) 【設備配管】換気ダクトの脱落	<input type="checkbox"/> ア 換気ダクトの脱落が確認されない <input type="checkbox"/> イ 換気ダクトの脱落が確認される (下表に記入)	a. 換気ダクトの脱落が確認された場所 ()

オプション

A外部 B内部		検査の有無	対応	検査項目	確認内容
A 外部		<input type="checkbox"/> 検査あり	○	(1) 門、扉等の工作物、車庫、擁壁等の目視可能な範囲の検査 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 異常が確認されない <input type="checkbox"/> イ 異常が確認される(下表に記入) a. 異常が確認された場所 () b. 異常の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり		(2) 樋の詰まり等、清掃で解決するものの検査 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 異常が確認されない <input type="checkbox"/> イ 異常が確認される(下表に記入) a. 異常が確認された場所 () b. 異常の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり		(3) 給排水設備、電気設備、ガス設備、浄化槽の著しい劣化 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 作動不良が確認されない <input type="checkbox"/> イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり ※ 鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入		(4) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 異常が確認されない <input type="checkbox"/> イ 異常が確認される(下表に記入) a. 異常が確認された場所 () b. 異常の状況 ()
劣化状況 B 内部		<input type="checkbox"/> 検査あり	○	(1) キッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良等の検査 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 作動不良が確認されない <input type="checkbox"/> イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり		(2) 給排水設備、電気設備、ガス設備 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 作動不良が確認されない <input type="checkbox"/> イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり		(3) 住宅の汚損等、清掃により解消可能なものの検査 (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 汚損が確認されない <input type="checkbox"/> イ 汚損が確認される(下表に記入) a. 汚損が確認された場所 () b. 汚損の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり ※ 鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入		(4) 非破壊検査機器を用いた検査(鉄筋探査以外) (検査内容) ()	<input type="checkbox"/> ア 異常が確認されない <input type="checkbox"/> イ 異常が確認される(下表に記入) a. 異常が確認された場所 () b. 異常の状況 ()
	鉄筋探査		<input type="checkbox"/> 検査あり 非破壊検査機器による検査【鉄筋の本数及び間隔】	○	(1) 基礎における鉄筋の本数及び間隔 (検査位置) ()
<input type="checkbox"/> ア 底版補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 a. 補強筋間隔 (@ () mm) <input type="checkbox"/> イ 補強筋間隔が@300以上、または設計図書以上(下表に記入) b. 補強筋間隔が適切ではない場所 ()					